

УДК 621.81:672.1:[620.173.26]

Заїка К., Корнєв О., Бордюк Р., Колков Р. – ст. гр. ПН-35,34,25,24

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

## ОПТИМАЛЬНИЙ СУЦІЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ СТЕРЖНЯ ЗА УМОВОЮ ЙОГО СТІЙКОСТІ

Науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Кондель В.М.

Багато деталей машин мають суцільний поперечний переріз у вигляді круга, квадрата, прямокутника (наприклад, із співвідношенням сторін  $h/b = k_0$ , де  $k_0 \geq 1$ ). Якщо  $k_0 = 1$ , прямокутник перетворюється у квадрат, тому визначимо, яка форма перерізу є найбільш оптимальною.

Візьмемо два стержні круглого та прямокутного перерізів, площі яких однакові, тобто  $A_1 = A_2 = A$ , рівної довжини ( $l_1 = l_2 = l$ ) з однаковим закріпленням кінців ( $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ ) та виготовлені з однієї і тієї ж марки сталі. Очевидно, що найбільш оптимальним буде той переріз, який витримає найбільше навантаження. За умовою стійкості визначаємо найбільше навантаження, яке спроможний витримати стиснутий елемент,

$$[F]_{\max} \leq \varphi[\sigma]A. \quad (1)$$

Оскільки круглий та прямокутний стержні виготовлені з одного матеріалу, то  $[\sigma]_1 = [\sigma]_2 = [\sigma]$ . Крім того, вони мають однакову площу перерізу, тобто  $A_1 = A_2 = A$ . Це означає, що шуканим є той переріз, в якого коефіцієнт поздовжнього згинання  $\varphi$  найбільший.

В свою чергу, цей коефіцієнт залежить від гнучкості стержня  $\lambda$ , яка визначається за відомою формулою:

$$\lambda = \mu l / i_{\min}, \quad (2)$$

де  $i_{\min} = \sqrt{I_{\min} / A}$  – мінімальний радіус інерції. Мінімальні моменти інерції для круглого та прямокутного перерізів відповідно складають

$$I_1 = \pi d^4 / 64 \quad \text{і} \quad I_2 = hb^3 / 12. \quad (3)$$

Оскільки  $\mu_1 = \mu_2 = \mu$  і  $l_1 = l_2 = l$ , найбільш оптимальним є той переріз, переріз, у якого мінімальний момент інерції найбільший.

Визначимо моменти інерції перерізів через площу  $A$ . Для круглого перерізу  $A = A_1 = \pi d^2 / 4$ , звідки  $d = \sqrt{4A / \pi}$ . Підставивши значення діаметра  $d$  у формулу (3), маємо  $I_1 = 0,25A^2 / \pi = 0,0796A^2$ .

Аналогічно, для прямокутного перерізу

$$A = A_2 = bh = k_0 b^2; \quad b = \sqrt{A / k_0} \quad \text{і} \quad I_2 = A^2 / (12k_0) = 0,0833A^2 / k_0.$$

Для квадратного перерізу ( $k_0 = 1$ )  $I_2 = 0,0833A^2$ , а це означає, що саме він є найбільш оптимальним з умови стійкості.

Визначимо  $k_0$ , при якому стержні круглого та прямокутного перерізів мають однакову стійкість, тобто  $I_1 = I_2$ :

$$\frac{A^2}{4\pi} = \frac{A^2}{12k_0}; \quad \text{звідки} \quad k_0 = \frac{\pi}{3} = 1,047.$$