

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра автоматизації технологічних

процесів і виробництв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи №23 «Розробка та відлагодження програми керування технологічним обладнанням у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»-CODESYS»

з курсу «Проектування систем автоматизації»

для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Тернопіль 2018

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи №23 «Розробка та відлагодження програми керування технологічним обладнанням у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»-CODESYS»

з курсу «Проектування систем автоматизації»

для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології»

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 23. Розробка та відлагодження програми керування технологічним обладнанням у середовищі програмного забезпечення Factory I/O - CODESYS з курсу «Проектування систем автоматизації» / Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П., Сікора Д.А. - Тернопіль: ТНТУ, 2018 - 18 с.

Для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Укладачі: Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П., Сікора Д.А.

Методічні вказівки розглянуті, схвалені і затверджені на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 11 від 26 лютого 2018 року).

Тема: Розробка та відлагодження програми керування технологічним обладнанням у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»-CODESYS. **Мета:** Навчитися підключати готову сцену з технологічним обладнанням у «Factory I/O» до віртуального програмованого логічного контролера та отримати навики його програмування з використанням мови структурованого тексту (ST) у середовищі CODESYS.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

У цій лабораторній роботі показано, як використовувати CODESYS разом із «Factory I/O» для моделювання роботи автоматизованаого обладнання на базі OPC Data Access. Дотримуючись інструкцій нижче, слід створити новий проект автоматизованого обладнняння з відлагодженням у середовищі CODESYS програми керування для програмованого логічного контролера. Як приклад буде розглядатись сцена - «Sorting by Height».

2. ХІД РОБОТИ

Перше заняття

2.1. Запустити ПЗ «Factory I/О».

2.2. Відкрити готову сцену з технологічним обладнанням з бібліотеки. На панелі інструментів слід з меню File вибрати Open. У меню вибору сцен натиснути **ЛКМ** на Scenes. Сцену обрати згідно з варіантом (див. розділ 3, даних методичних вказівок) або скористатись прикладом. У випадку, що розглядається, прикладом є «Sorting by Height».



Рис.1. Сцена «Sorting by Height»

2.3. Вивчити принцип роботи технологічного обладнання, поданого у сцені, визначити місцезнаходження та типи приводів і датчиків, їх позначення та змінні, пов'язані з ними. Результати аналізу занести у таблиці (див. табл.1 і 2).

T – 1	·	•	•
	Приволи 1	виконавч1	механізми
гаозиця т	приводи г	biikoiiub ii	mentamonim

N⁰		Позначення	Позначення	Тип	Стан
Π/Π	Призначення	на	змінної у	змінної	змінної
		сцені	програмі		при
					запуску
1	Центральний	Conveyor	oConveyorEntry	BOOL	True
	роликовий конвеєр	entry			
	(Переміщує палети)				
2	Правий роликовий	Conveyor	oConveyorRight	BOOL	True
	конвеср	right			
	(Переміщує палети)				
3	Лівий роликовий	Conveyor left	oConveyorLeft	BOOL	True
	конвеср				
	(Переміщує палети)				
4	Транспортер	Transf. right	oTransfRight	BOOL	False
	ланцюгового типу	Transf. left	oTransfLeft	BOOL	False
	(Направляє палету				
	на потрібний				
	конвеєр)				

Таблиця 2 Датчики

N⁰		Позначення	Позначення	Тип	Стан
Π/Π	Призначення	на	змінної у	змінної	змінної
		сцені	програмі		при
					запуску
1	Давач для	High sensor	iHigh_sensor	BOOL	False
	вимірювання висоти	Low sensor	iLow_sensor	BOOL	False
	коробок				
2	Давач виходу	At right entry	iAtRightEntry	BOOL	False
	палети з	At left entry	iAtLeftEntry	BOOL	False
	ланцюгового				
	транспортера				
3	Давач виходу	At right exit	iAtRightExit	BOOL	False
	палети з конвеєра	At left exit	iAtLeftExit	BOOL	False

2.4. Дати словесний опис принципу роботи автоматизованого обладнання. Приклад:

При переміщенні коробок на палетах по центральному конвеєрі, здійснюється вимірювання висоти кожної коробки. Коли палета потрапляє на транспортер ланцюгового типу, він направляє її в потрібну сторону (направо або наліво) згідно із спрацюванням давачів висоти.

Конструктивно транспортер складається із двох приводів – ланцюгового та роликового, що дозволяє йому переміщати об'єкти у чотирьох напрямках. У стані по замовчуванні роликовий привід знаходиться вище ланцюгового (рис.2), тобто об'єкти рухаються або вперед або назад.



Рис.2. Ланцюговий транспортер у стані по замовчуванню

Коли є потреба у переміщенні об'єктів вправо або вліво, ланцюговий привід піднімається (Рис.3).



Рис.3. Ланцюговий транспортер з піднятим приводом

Коли палета потрапляє на один з конвеєрів, давачі (At right entry або At left entry) вказують транспортеру, що на ньому немає палети. Тоді ланцюговий привід опускається, для того щоб на нього могла потрапити нова палета.

2.5. На основі словесного опису розробити блок-схему алгоритму роботи обладнання. Приклад блок-схеми алгоритму подано на рис. 4



Рис.4. Блок-схема алгоритму роботи обладнання

Друге заняття

2.6. Після виконня пп. 2.1-2.5 слід запустити CODESYS й створити новий проект (рис.5).

Lib	raries	Templates:
	,	Empty project Standard Standard project project w
A project c	ontaining one device, o	e application, and an empty implementation for PLC_PRG
A project co <u>N</u> ame:	ontaining one device, o	e application, and an empty implementation for PLC_PRG
A project o <u>N</u> ame: Location:	Tutorial	ne application, and an empty implementation for PLC_PRG

Рис.5. Вікно створення нового проекту

Слід вибирати ярлик **Standart Project** зі списку шаблонів та вказати назву проекту (наприклад **Tutorial**), після чого натиснути **ОК**.

2.7. У вікні Standard Project (рис.6) потрібно обрати пристрій керування (Device) CODESYS Control Win V3 (3S - Smart Software Solutions GmbH) та у вікні PLC_PRG мову програмування Structured Text (ST). Натиснути OK.



Рис.6. Вікно Standard Project

2.8. Натиснути ПКМ на Application (рис.7) і вибирати пункт Add Object > Global variable List...В списку імен увести FIO та натиснути кнопку Add.



Рис.7. Випадаюче меню пункту Application

2.9. У результаті дій п.2.8 автоматично повинно відкритись вікно FIO. Якщо цього не відбулось то це можна зробити за допомогою **ЛКМ х2** по пункту FIO.

Далі потрібно прописати глобальні змінні. Ці змінні будуть використовувати Factory I/O та CODESYS для обміну даними між собою через OPC Data Access (вони є точками входів / виходів). Для прикладу, що приводиться, вікно FIO буде мати вигляд (рис.8.):



Рис.8. Вікно FIO з прописаними глобальними змінними

2.10. Наступним кроком буде написання програми на основі складеного алгоритму роботи для заданого варіанту обладнання. Приклад коду програми для сцени з прикладу («Sorting by Height») можна переглянути у Додатку А.

2.11. Після того як програма буде написана, потрібно запустити CODESYS Control Win V3 (рис.9), відповідний ярлик програми можна знайти на робочому столі.



Рис.9. Вікно CODESYS Control Win V3

2.12. Далі потрібно повернутись до вікна CODESYS та перевірити програму на помилки. На панелі інструментів слід вибрати на **Build > Build (F11)**. Якщо виникли помилки, то потрібно допрацювати програму та повторити компіляцію.

2.13. За відсутності помилок слід натиснути на **Online > Login (Alt+F8)**. У вспливаючому вікні потрібно підтвердити свої дії, натиснувши **Yes.**

2.14. Далі треба натиснути на **Debug > Start (F5).** На цьому налаштування коду програми в CodeSys завершено.

2.15. Повернутись до «Factory I/O» та до відповідної сцени («Sorting by Height», puc.1).

2.16. Наступним кроком буде підключення віртуального контролера. Для цього слід натиснути File на панелі інструментів та вибирати Drivers у вспливаючому вікні.

2.17. Обрати **OPC Client Data Access** зі списку драйверів (**Driver list**), як показано на рис.10.



Рис.10. Вікно драйвера

2.18. Натиснути на CONFIGURATION та обрати CoDeSys.OPC.DA зі списку OPC серверів (OPC Server list). Після цього натиснути на BROWSE ITEMS (рис.11).

	Machine Name
Advantech USB 4704 & USB 4750	
Allen-Bradley Logix5000	BROWSE SERVERS
Allen-Bradley Micro800	OPC Server
Allen-Bradley MicroLogix	CoDeSys OPC DA
Allen-Bradley 3LC 5/05	
Automgen Server	Items
МНЈ	BROWSEITEMS
Modbus TCP/IP Client	Item Limit
Modbus TCP/IP Server	32
OPC Client Data Access	Filter items names that start with.
Siemens LOGO!	No filter
Siernens \$7-2.00/300/400	Filter items names that contain:
Siemens S7-1200/1500	No filter
Siemens S7-PLCSIM (v5.4/5.5)	From Device

2.19. Далі потрібно поєднати теги датчиків та виконавчих пристроїв (рис.12) із змінними, які прописувались у програмі.



Рис.12. Зображення з налаштуваннями віртуального контролера

2.20. Після цього потрібно повернутись назад до відповідної сцени та запустити обладнання у роботу (клавіша **F5**). Продемонструвати роботу викладачу, що проводить заняття. У випадку некоректної роботи програми виявити помилки, відкоригувати їх та повторити дії, починаючи з п.2.11.

3. ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ

Розробити програму керування для готової сцени згідно варіанту. Сцени є базовими і находяться у бібліотеці програми. Варіанти завдань (сцен) можна переглянути у таблиці 3 наведеній нижче. Налагодити сцену на коректну роботу за допомогою програмного коду на мові ST користуючись рекомендаціями розділу 2 даних методичних вказівок.

Варіант	Завдання (Сцена)
1	Sorting Station (Сортувальна станція)
2	Palletizer (Станція палетизатор)
3	Pick & Place (Basic) (Станція для переміщення)
4	Separating Station (Розділювальна станція)
5	Sorting by Weight (Сортування по вазі)
6	Assembler (Станція збирання)

4. 3MICT 3BITY

- 1) На титульній сторінці креслярським шрифтом вказати назву закладу, кафедри, назву і номер роботи, прізвище, ініціали, номер групи виконавця, прізвище та ініціали викладача, який керував роботою, рік виконання роботи.
- 2) Вказати тему та мету роботи.
- 3) Подати таблиці з описом виконавчих механізмів і датчиків.
- 4) Дати словесний опис порядку роботи обладнання.
- 5) Подати блок-схему алгоритму роботи.
- 6) Подати текст програми, доповнивши його коментарями.
- 7) Написати висновок до лабораторної роботи.

5. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Методичні вказівки до лабораторної роботи № 21 на тему «Ознайомлення з основами роботи у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O» та запуск готового проекту» з курсу «Проектування систем автоматизації» / Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П., Сікора Д.А., Герасимів Ю.О. - Тернопіль: ТНТУ, 2018 - 20 с.
- Методичні вказівки до лабораторної роботи № 22 на тему «Модифікація та відлагодження проекту у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»-COSESYS» з курсу «Проектування систем автоматизації» / Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П., Сікора Д.А., Герасимів Ю.О. -Тернопіль: ТНТУ, 2018 - 18 с.
- 3) IEC 61131-3:2013 Programmable controllers Part 3: Programming languages.

- 4) Веб-сторінка фірми «Smart Software Solutions Gmb» виробника середовища CODESYS. Режим доступу: http://www.3s-software.com/
- 5) Веб-сторінка ПК "Пролог", підтримка середовища CODESYS російською мовою. Режим доступу: http://www.codesys.ru/
- 6) About FACTORY I/O [Електронний ресурс] / NEXT-GEN PLC TRAINING 3D FACTORY SIMULATION. Режим доступу: https://factoryio.com/docs/

Зміст

Тема	3
Мета	3
1. Теоретичні відомості	3
2. Хід роботи	3
3. Завдання	12
4. Зміст звіту	13
5. Перелік посилань	13
Зміст	15
Додаток А	16

Текст програми для сцени «Sorting by Height»



END_IF; END_IF;



